

北鎌倉駅～建長寺 バリアフリーマップ



0m 50m 100m



円覚寺




ギャラリー彩前。車道へ傾斜
になっているので危険。



金網の目が粗く車椅子の
車輪がはまってしまう。

- || 鉢の木
- 👜 Pooch
- 🎨 彩



	バリアフリールート (案に行き来できる)		交番
	バリアフリールート (困難を伴うが通行可能)		駅
	車椅子自力通行不可		バス停
	観光案内標識		トイレ
	利用可能店舗		多目的トイレ
店舗入口幅：75cm以上			食事処
店舗通路幅：75cm以上			お土産屋
店舗前段差：2cm未満			駐車場
			要改善地点
			優良地点



円覚寺正面道路。坂道だが
平らなので通行可。



東慶寺



東慶寺前。歩道はあるが1人
分しか通行幅がない。



浄智寺